








## Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*



Option Z: Doppel-Tachogenerator  
Option Z: Twin tachogenerator



Option Z: Doppel-Tachogenerator  
Option Z: Twin tachogenerator

## TDP 0,2 (TDPZ 0,2)

**Tachogenerator (Doppel-Tachogenerator)**

Gehäusefuß (B3)

**Tachogenerator (Twin tachogenerator)**

Housing foot (B3)

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise .....	1
2	Sicherheitshinweise .....	3
3	Vorbereitung .....	5
	3.1 Lieferumfang .....	5
	3.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) .....	6
	3.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) .....	6
4	Montage .....	7
	4.1 Schritt 1 .....	7
	4.2 Schritt 2 .....	7
	4.3 Schritt 3 .....	8
	4.4 Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35 .....	9
	4.5 Hinweis bei Verwendung einer Klauenkopplung (zum Beispiel „ROTEX®“) .....	10
	4.6 Schritt 4 .....	11
	4.6.1 Mit Klemmenkasten und Druckschraube .....	11
	4.6.2 Mit Klemmenkasten und Kabelverschraubung .....	12
5	Abmessungen .....	13
	5.1 TDP 0,2 LT .....	13
	5.1.1 Standard .....	13
	5.1.2 Option B14: Zweites Wellenende .....	13
	5.2 Option Z: TDpz 0,2 LT .....	14
	5.2.1 Standard .....	14
	5.2.2 Option B14: Zweites Wellenende .....	14
6	Elektrischer Anschluss .....	15
	6.1 TDP 0,2 LT .....	15
	6.2 Option Z: TDpz 0,2 LT .....	15
7	Betrieb und Wartung .....	16
	7.1 Austausch der Kohlebürsten .....	16
8	Demontage .....	17
	8.1 Schritt 1 .....	17
	8.1.1 Mit Klemmenkasten und Druckschraube .....	17
	8.1.2 Mit Klemmenkasten und Kabelverschraubung .....	18
	8.2 Schritt 2 .....	19
	8.3 Schritt 3 .....	19
	8.4 Schritt 4 .....	19
9	Zubehör .....	20
10	Technische Daten .....	21
	10.1 Technische Daten - elektrisch .....	21
	10.2 Technische Daten - mechanisch .....	21
	10.3 Daten nach Typ .....	22
	10.4 Ersatzschaltbild .....	22

## Table of contents

<b>1</b>	<b>General notes</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Security indications</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Preparation</b>	<b>5</b>
	<b>3.1 Scope of delivery</b>	<b>5</b>
	<b>3.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)</b>	<b>6</b>
	<b>3.3 Required tools (not included in scope of delivery)</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Mounting</b>	<b>7</b>
	<b>4.1 Step 1</b>	<b>7</b>
	<b>4.2 Step 2</b>	<b>7</b>
	<b>4.3 Step 3</b>	<b>8</b>
	<b>4.4 Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used</b>	<b>9</b>
	<b>4.5 Note when using a jaw-type coupling (for example "ROTEX®)</b>	<b>10</b>
	<b>4.6 Step 4</b>	<b>11</b>
	<b>4.6.1 With terminal box and pressure screw</b>	<b>11</b>
	<b>4.6.2 With terminal box and cable gland</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Dimensions</b>	<b>13</b>
	<b>5.1 TDP 0,2 LT</b>	<b>13</b>
	<b>5.1.1 Standard</b>	<b>13</b>
	<b>5.1.2 Option B14: Second end shaft</b>	<b>13</b>
	<b>5.2 Option Z: TDpz 0,2 LT</b>	<b>14</b>
	<b>5.2.1 Standard</b>	<b>14</b>
	<b>5.2.2 Option B14: Second end shaft</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Electrical connection</b>	<b>15</b>
	<b>6.1 TDP 0,2 LT</b>	<b>15</b>
	<b>6.2 Option Z: TDpz 0,2 LT</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Operation and maintenance</b>	<b>16</b>
	<b>7.1 Replace of the carbon brushes</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Dismounting</b>	<b>17</b>
	<b>8.1 Step 1</b>	<b>17</b>
	<b>8.1.1 With terminal box and pressure screw</b>	<b>17</b>
	<b>8.1.2 With terminal box and cable gland</b>	<b>18</b>
	<b>8.2 Step 2</b>	<b>19</b>
	<b>8.3 Step 3</b>	<b>19</b>
	<b>8.4 Step 4</b>	<b>19</b>
<b>9</b>	<b>Accessories</b>	<b>20</b>
<b>10</b>	<b>Technical data</b>	<b>23</b>
	<b>10.1 Technical data - electrical ratings</b>	<b>23</b>
	<b>10.2 Technical data - mechanical design</b>	<b>23</b>
	<b>10.3 Type data</b>	<b>24</b>
	<b>10.4 Replacement switching diagram</b>	<b>24</b>

## 1 Allgemeine Hinweise

### 1.1 Zeichenerklärung:


**Gefahr**

Warnung bei möglichen Gefahren


**Hinweis zur Beachtung**

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes


**Information**

Empfehlung für die Gerätehandhabung

1.2 Der **Tachogenerator TDP 0,2 (TDPZ 0,2)** ist ein **generatorisch arbeitendes Präzisions-Drehzahlmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

1.4 **Kohlebürsten** haben eine zu erwartende **Lebensdauer**, die vom Stromdurchgang abhängt und in der Regel der Kugellagerlebensdauer entspricht. Ein Wechsel der Kohlebürsten ist nur vorsorglich erforderlich.

1.5  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.6  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -30 °C bis +130 °C, am Gehäuse gemessen.

1.7  **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.9 Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen** oder **Wartungsarbeiten**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind ausschließlich vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

### 1.11 **Entsorgung (Umweltschutz):**

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe [www.baumer.com](http://www.baumer.com).


**Achtung!**

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels führt zu Gewährleistungsverlust.



führt zu Gewährleistungsverlust.

# 1 General notes

## 1.1 Symbol guide:



### Danger

Warnings of possible danger



### General information for attention

Informations to ensure correct device operation



### Information

Recommendation for device handling

- 1.2 The **tachogenerator TDP 0,2 (TDPZ 0,2)** is a **generator-based working precision rotary measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.
- 1.3 The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.
- 1.4 The expected **service life** of **carbon brushes** depends on the electrical current and is usually consistent with the service life of the ball bearings. Replacement of the carbon brushes is only a recommended precaution.
- 1.5 The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.
- 1.6 The **operating temperature range** of the device is between -30 °C and +130 °C, measured at the housing.
- 1.7 **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.
- 1.8 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).
- 1.9 The device may be only opened as described in this instruction. **Repair or maintenance work** that requires opening the device completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.
- 1.10 In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

## 1.11



### Disposal (environmental protection):

Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see [www.baumer.com](http://www.baumer.com).



### Warning!

Damaging the seal



on the device invalidates warranty.



## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

### 2.2 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.  
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

### 2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung des Gerätes führen.

- Niemals Gewalt anwenden.  
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

### 2.4 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu dessen Beschädigung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

### 2.5 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Magnete und Kohlebürsten beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

### 2.6 Explosionsgefahr

Das Gerät nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.



## 2 Security indications



### 2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

### 2.2 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the device.  
The mounting instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

### 2.3 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the device.

- Never use force.  
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

### 2.4 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the device can damage the device.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.
- Never allow lubricants to penetrate the device.

### 2.5 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the magnets and the carbon brushes. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.


### 2.6 Explosion risk

Do not use the device in areas with explosive and/or highly inflammable materials.  
They may explode and/or catch fire by possible spark formation.



### 3 Vorbereitung

#### 3.1 Lieferumfang



- 1** Gehäuse
- 2** Vollwelle mit Passfeder
- 3** Gehäusefuß B3
- 4** Abdeckhaube (Standardversion)
- 5** Torxschraube M4x12 mm
- 6** Bürstenhalterung mit Kohlebürsten, Kohlebürsten auch als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.1.
- 7** Klemmenkastendeckel
- 8** Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm
- 9.1** Druckschraube M16x1,5 mm mit Scheibe und Dichtring für Kabel ø6...8 mm
- 9.2** Kabelverschraubung M20x1,5 mm für Kabel ø5...13 mm
- 10** Anschlussklemmen, s. Abschnitt 6.1 und 6.2.
- 11)<sup>2)</sup>** Option B14: Zweites Wellenende
- 12)<sup>2)</sup>** Option B14: Abdeckhaube
- 13** Abdeckung für Kohlebürsten
- 14** Linsenschraube M4x8 mm, ISO 7047
- 15** Torxschraube M4x6 mm


<sup>1)</sup> Je nach Bestellung

<sup>2)</sup> Option B14: Zweites Wellenende

<sup>3)</sup> Option Z: Doppel-Tachogenerator TDPZ 0,2

### 3 Preparation

#### 3.1 Scope of delivery



- 1** Housing
- 2** Solid shaft with key
- 3** Housing foot B3
- 4** Cover (standard version)
- 5** Torx screw M4x12 mm
- 6** Brush holder with carbon brushes, carbon brushes also available as accessory, see section 7.1.
- 7** Terminal box cover
- 8** Torx/slotted screw M4x32 mm
- 9.1** Pressure screw M16x1,5 mm with washer and sealing ring for cable ø6...8 mm
- 9.2** Cable gland M20x1,5 mm for cable ø5...13 mm
- 10** Connecting terminal, see section 6.1 and 6.2.
- 11)<sup>2)</sup>** Option B14: Second shaft end
- 12)<sup>2)</sup>** Option B14: Cover
- 13** Cover for carbon brushes
- 14** Pan head screw M4x8 mm, ISO 7047
- 15** Torx screw M4x6 mm



<sup>1)</sup> As ordered

<sup>2)</sup> Option B14: Second end shaft

<sup>3)</sup> Option Z: Twin tachogenerator TDPZ 0,2

**3.2 Zur Montage erforderlich  
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

**3.2 Required for mounting  
(not included in scope of delivery)**



- 16** Federscheibenkopplung K 35,  
als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 4.4.
- 17** Schraube zur Befestigung des Gehäusefußes  
ISO 4017, M6x20 mm
- 18** Scheibe zur Befestigung des Gehäusefußes  
DIN 137, B6
- 19** Anschlusskabel

- 16** Spring disk coupling K 35,  
available as accessory, see section 4.4.
- 17** Screw for fixing the housing foot  
ISO 4017, M6x20 mm
- 18** Washer for fixing the housing foot  
DIN 137, B6
- 19** Connecting cable

**3.3 Erforderliches Werkzeug  
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

**3.3 Required tools  
(not included in scope of delivery)**

∅ 2,5 mm

✗ PH 1<sup>4)</sup>

∅ 10, 16, 17 und 22 mm<sup>4)</sup>

★ TX 20

∅ 2.5 mm

✗ PH 1<sup>4)</sup>

∅ 10, 16, 17 and 22 mm<sup>4)</sup>

★ TX 20

<sup>4)</sup> Je nach Version


<sup>4)</sup> Depending on version

- 20** Werkzeugset als Zubehör erhältlich:  
Bestellnummer 11068265

- 20** Tool kit available as accessory:  
Order number 11068265


## 4 Montage

### 4.1 Schritt 1



### 4.2 Schritt 2

### 4.2 Step 2



\* Siehe Seite 6  
See page 6



Antriebswelle einfetten.





Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen. Rundlauffehler verursachen Vibratiornen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.

## 4.3 Schritt 3

## 4.3 Step 3

Anzugsmoment:  
Tightening torque:  
 $M_t = 1.3 \pm 10\% \text{ Nm}$



\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6



**Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.**



***It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.***

## 4.4



**Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35**

Geräte mit Vollwelle sollten unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K35 (Zubehör) angetrieben werden, die sich ohne axialen Druck auf die Welle schieben lässt.

## 4.4

**Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used**

Devices with a solid shaft should be driven through the Baumer Hübner K35 spring disk coupling (accessory), that can be pushed onto the shaft without axial loading.



Zulässiger Parallelversatz  
Admissible parallel misalignment

Zulässiger Winkelfehler  
Admissible angular error

Zulässige Axialbewegung  
Admissible axial movement

\* Mit isolierender Kunststoffnabe  
With insulated hub

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)



**Die Montage an den Antrieb muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.**



**The device must be mounted on the drive with the least possible angular error and parallel misalignment.**



**Das harte Aufschlagen von Kupp lungsteilen auf die Welle ist wegen der Gefahr von Kugellagerbeschädigungen nicht zulässig.**



**Coupling components must not be driven onto the shaft with improper force (e. g. hammer impacts), because of the risk of damaging the ball bearings.**

## 4.5

**Hinweis bei Verwendung einer Klauenkupplung (zum Beispiel „ROTEX®“)**

Eine falsche Montage der Klauenkupplung führt zur Beschädigung des Gerätes.


Den korrekten Abstand der beiden Kupplungshälften, siehe unten, einhalten.

## 4.5

**Note when using a jaw-type coupling (for example “ROTEX®”)**

*Incorrect mounting of the jaw-type coupling can damage the device.*

*Observe the correct distance of both coupling halves, see below.*



Eine Blockung der beiden Kupplungshälften (Klauen liegen Stirn auf Stirn) ist zu vermeiden.

Es darf kein direkter Axialschlag auf die Gerätewelle erfolgen.



*Avoid blocking of both coupling halves (claws pressed together).*


*The device shaft must not subjected to direct axial shock.*

## 4.6 Schritt 4

## 4.6.1 Mit Klemmenkasten und Druckschraube

## 4.6 Step 4

## 4.6.1 With terminal box and pressure screw



\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6




Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabel-durchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

#### 4.6.2 Mit Klemmenkasten und Kabelverschraubung

#### 4.6.2 With terminal box and cable gland



\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6



Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.




To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

## 5 Abmessungen

### 5.1 TDP 0,2 LT


#### 5.1.1 Standard

(61025, 61026, 61027)



#### 5.1.2 Option B14: Zweites Wellenende

(61251)




## 5 Dimensions

### 5.1 TDP 0,2 LT


#### 5.1.1 Standard

(61025, 61026, 61027)



#### 5.1.2 Option B14: Second end shaft

(61251)

<sup>5)</sup> Um 45° versetzt gezeichnet<sup>5)</sup> Drawing 45° rotated


Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

## 5.2 Option Z: TDPZ 0,2 LT

### 5.2.1 Standard


(61500, 61501)



## 5.2 Option Z: TDPZ 0,2 LT


### 5.2.1 Standard

(61500, 61501)




### 5.2.2 Option B14: Zweites Wellenende

(61502)



### 5.2.2 Option B14: Second end shaft

(61502)

<sup>5)</sup> Um 45° versetzt gezeichnet<sup>5)</sup> Drawing 45° rotated

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

## 6 Elektrischer Anschluss

### 6.1 TDP 0,2 LT

Polarität bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5.

#### **Ansicht X**

siehe Abschnitt 4.6.1 und 4.6.2.


#### **View X**

see section 4.6.1 and 4.6.2.

## 6 Electrical connection

### 6.1 TDP 0,2 LT

*Polarity for positive rotating direction, see section 5.*



### 6.2 Option Z: TDPZ 0,2 LT

Polarität bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5.

### 6.2 Option Z: TDPZ 0,2 LT


*Polarity for positive rotating direction, see section 5.*

#### **Ansicht X**

siehe Abschnitt 4.6.1 und 4.6.2.

#### **View X**

see section 4.6.1 and 4.6.2.



## 7 Betrieb und Wartung

### 7.1 Austausch der Kohlebürsten

Bei Erreichen der minimalen Kohlebürstenlänge ( $L$ ) von 5,3 mm sollten die Kohlebürsten ausgetauscht sowie der Kommutatorraum mit trockener Pressluft ausgeblasen werden, damit weiterhin ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.





- 6** Kohlebürsten, als Zubehör erhältlich,  
1 Satz (2 Stück):  
Bestellnummer 11076778 (S7/H7)  
TDP 0,2: 1 Satz (2 Stück)  
TDPZ 0,2: 2 Satz (4 Stück)

## 7 Operation and maintenance

### 7.1 Replace of the carbon brushes

When the minimum carbon brush length ( $L$ ) of 5.3 mm is reached, the carbon brushes should be replaced and the commutator area should be cleaned with dry compressed air in order to ensure perfect operation.

- 6** Carbon brushes, available as accessory,  
1 set (2 pieces):  
Order number 11076778 (S7/H7)  
TDP 0,2: 1 set (2 pieces) for TDP  
TDPZ 0,2: 2 sets (4 pieces) for TDPZ




\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6

## 8 Demontage

### 8.1 Schritt 1

#### 8.1.1 Mit Klemmenkasten und Druckschraube




\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6

## 8.1 Schritt 1

## 8.1.2 Mit Klemmenkasten und Kabelverschraubung

## 8.1 Step 1


## 8.1.2 With terminal box and cable gland



\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6


## 8.2 Schritt 2

## 8.2 Step 2




## 8.3 Schritt 3

## 8.3 Step 3



## 8.4 Schritt 4

## 8.4 Step 4



\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6

## 9

**Zubehör**

- Federscheibenkopplung  
K 35 16\*
- Kohlebürsten  
1 Satz (2 Stück):  
Bestellnummer 11076778 (S7/H7) 6\*
- Werkzeugset:  
Bestellnummer 11076778 20\*

## 9

**Accessories**

- *Spring disk coupling*  
*K 35* 22\*
- *Carbon brushes*  
*1 set (2 pieces)*:  
*Order number 11076778 (S7/H7)* 6\*
- *Tool kit*:  
*Order number 11076778* 20\*

\* Siehe Abschnitt 3  
See section 3

## 10 Technische Daten

---

### 10.1 Technische Daten - elektrisch

- Reversiertoleranz:  $\leq 0,1\%$
- Linearitätstoleranz:  $\leq 0,15\%$
- Temperaturkoeffizient:  $\pm 0,05\%/\text{K}$  (Leerlauf)
- Isolationsklasse: B
- Klimatische Prüfung: Feuchte Wärme, konstant (IEC 60068-2-3, Ca)
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3

#### TDP 0,2

- Kalibriertoleranz:  $\pm 1\%$
- Leistung: 12 W (Drehzahl >3000 U/min)
- Ankerkreis-Zeitkonstante ( $\tau_A$ ):  $< 75\ \mu\text{s}$
- Leerlaufspannung: 10...150 mV pro U/min (je nach Bestellung)

#### TDPZ 0,2

- Kalibriertoleranz:  $\pm 1\%$
- Leistung: 2x 3 W (Drehzahl >3000 U/min)
- Ankerkreis-Zeitkonstante ( $\tau_A$ ):  $< 40\ \mu\text{s}$
- Leerlaufspannung: 20...100 mV pro U/min (je nach Bestellung)

### 10.2 Technische Daten - mechanisch

- Baugröße (Flansch):  $\varnothing 105\text{ mm}$
- Wellenart:  $\varnothing 11\text{ mm}$  Vollwelle (Option:  $\varnothing 7\text{ mm}$ ,  $\varnothing 14\text{ mm}$ )
- Schutzart DIN EN 60529: IP55 (Option: IP56)
- Drehmoment: 1,5 Ncm
- Zulässige Wellenbelastung:  $\leq 60\text{ N axial}$   
 $\leq 80\text{ N radial}$
- Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-Druckguss  
Welle: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -30...+130 °C
- Widerstandsfähigkeit: IEC 60068-2-6  
Vibration 10 g, 10-2000 Hz  
IEC 60068-2-27  
Schock 300 g, 1 ms
- Anschluss: Klemmenkasten

#### TDP 0,2

- Trägheitsmoment Rotor: 1,1 kgcm<sup>2</sup>
- Masse ca.: 2,6 kg

#### TDPZ 0,2

- Trägheitsmoment Rotor: 1,2 kgcm<sup>2</sup>
- Masse ca.: 3,0 kg

### 10.3 Daten nach Typ

Typ	Leerlaufspannung (DC)	Min. erforderlicher Lastwiderstand in Abhängigkeit vom Drehzahlbereich [U/min]			Max. Betriebs- drehzahl $n_{\max}$ [U/min]	Anker- Widerstand $R_A$ (20°C) [Ω]	Anker- Induktivität $L_A$ [mH]
	$U_0$ [mV/ U/min]	$R_L$ [kΩ]	$R_L$ [kΩ]	$R_L$ [kΩ]			
TDP0,2LT(LS)-6	10	$\geq 0,1$	$\geq 0,3$	$\geq 0,9$	10000	3	6
TDP0,2LT(LS)-7	20	$\geq 0,3$	$\geq 1,2$	$\geq 3,3$	10000	11	23
TDP0,2LT(LS)-10	30	$\geq 0,7$	$\geq 2,7$	$\geq 7,5$	10000	26	50
TDP0,2LT(LS)-5	40	$\geq 1,2$	$\geq 5$	$\geq 13,5$	10000	47	90
TDP0,2LT(LS)-4	60	$\geq 2,7$	$\geq 11$	$\geq 30$	10000	99	200
TDP0,2LT(LS)-3	100	$\geq 7,5$	$\geq 30$	$\geq 30$	6000	271	550
TDP0,2LT(LS)-1	150	$\geq 16$	---	$\geq 30$	4000	630	1260

Doppel-Tachogenerator mit zwei getrennten Tachospannungen

(Die Daten gelten für jeden der beiden Tachogeneratorausgänge)


TDPZ0,2LT-7	20	$\geq 1,2$	$\geq 4,8$	$\geq 14$	10000	19	45
TDPZ0,2LT-10	30	$\geq 2,7$	$\geq 11$	$\geq 30$	10000	42	103
TDPZ0,2LT-5	40	$\geq 4,8$	$\geq 20$	$\geq 54$	10000	70	170
TDPZ0,2LT-4	60	$\geq 11$	$\geq 44$	$\geq 120$	10000	160	390
TDPZ0,2LT-3	100	$\geq 30$	$\geq 120$	---	6000	445	1080

Überlagerte Welligkeit (für  $\tau_{RC} = 0,7$  ms):  $\leq 0,5\%$  Spitze-Spitze  $\leq 0,2\%$  effektiv

### 10.4 Ersatzschaltbild

Polarität bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5:


TDP: A1: + A2: - (VDE)  
TDPZ: 1A1/2A1: + 1A2/2A2: - (VDE)



$$\tau_{RC} \approx R \cdot C$$

$$\tau_A \approx \frac{L_A}{R_L}$$

$$U(n) = U_0(n) \frac{R_L}{R_A + R_L} \approx U_0(n) \text{ für } R > R_L \gg R_A$$



## 10 Technical data

---

### 10.1 Technical data - electrical ratings

- *Reversal tolerance:*  $\leq 0.1\%$
- *Linearity tolerance:*  $\leq 0.15\%$
- *Temperature coefficient:*  $\pm 0.05\%/\text{K}$  (open-circuit)
- *Isolation class:* B
- *Climatic test:* Humid heat, constant (IEC 60068-2-3, Ca)
- *Interference immunity:* EN 61000-6-2
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3

#### TDP 0,2

- *Calibration tolerance:*  $\pm 1\%$
- *Performance:* 12 W (speed >3000 rpm)
- *Armature-circuit time-constant ( $\tau_A$ ):* <75  $\mu\text{s}$
- *Open-circuit voltage:* 10...150 mV per rpm (as ordered)

#### TDPZ 0,2

- *Calibration tolerance:*  $\pm 1\%$
- *Performance:* 2x 3 W (speed >3000 rpm)
- *Armature-circuit time-constant ( $\tau_A$ ):* <40  $\mu\text{s}$
- *Open-circuit voltage:* 20...100 mV per rpm (as ordered)

### 10.2 Technical data - mechanical design

- *Dimensions (flange):*  $\varnothing 105\text{ mm}$
- *Shaft type:*  $\varnothing 11\text{ mm}$  solid shaft (option:  $\varnothing 7\text{ mm}$ ,  $\varnothing 14\text{ mm}$ )
- *Protection DIN EN 60529:* IP55 (option: IP56)
- *Torque:* 1.5 Ncm
- *Admitted shaft load:*  $\leq 60\text{ N axial}$   
 $\leq 80\text{ N radial}$
- *Materials:* Housing: aluminium die-cast  
Shaft: stainless steel
- *Operating temperature:* -30...+130 °C
- *Resistance:* IEC 60068-2-6  
Vibration 10 g, 10-2000 Hz  
IEC 60068-2-27  
Shock 300 g, 1 ms
- *Connection:* Terminal box

#### TDP 0,2

- *Rotor moment of inertia:* 1.1 kgcm<sup>2</sup>
- *Weight approx.:* 2,6 kg

#### TDPZ 0,2

- *Rotor moment of inertia:* 1.2 kgcm<sup>2</sup>
- *Weight approx.:* 3.0 kg

### 10.3 Type data

Type	Open-circuit voltage (DC) $U_0$ [mV/rpm]	Minimum load required depending on speed range [rpm]			Maximum operating speed $n_{max}$ [rpm]	Armature resistance $R_A$ [Ω]	Armature inductance $L_A$ [mH]
		0 - 3000:	0 - 6000:	0 - $n_{max}$ :			
TDP0,2LT(LS)-6	10	$\geq 0.1$	$\geq 0.3$	$\geq 0.9$	10000	3	6
TDP0,2LT(LS)-7	20	$\geq 0.3$	$\geq 1.2$	$\geq 3.3$	10000	11	23
TDP0,2LT(LS)-10	30	$\geq 0.7$	$\geq 2.7$	$\geq 7.5$	10000	26	50
TDP0,2LT(LS)-5	40	$\geq 1.2$	$\geq 5$	$\geq 13.5$	10000	47	90
TDP0,2LT(LS)-4	60	$\geq 2.7$	$\geq 11$	$\geq 30$	10000	99	200
TDP0,2LT(LS)-3	100	$\geq 7.5$	$\geq 30$	$\geq 30$	6000	271	550
TDP0,2LT(LS)-1	150	$\geq 16$	---	$\geq 30$	4000	630	1260

Twin tachogenerator with two separate tachogenerator voltages  
(The data refer to each of the two tachogenerator outputs)



TDPZ0,2LT-7	20	$\geq 1.2$	$\geq 4.8$	$\geq 14$	10000	19	45
TDPZ0,2LT-10	30	$\geq 2.7$	$\geq 11$	$\geq 30$	10000	42	103
TDPZ0,2LT-5	40	$\geq 4.8$	$\geq 20$	$\geq 54$	10000	70	170
TDPZ0,2LT-4	60	$\geq 11$	$\geq 44$	$\geq 120$	10000	160	390
TDPZ0,2LT-3	100	$\geq 30$	$\geq 120$	---	6000	445	1080

Superimposed ripple (for  $\tau_{RC} = 0.7$  ms):  $\leq 0.5\%$  peak-peak     $\leq 0.2\%$  rms

### 10.4 Replacement switching diagram

Polarity for positive direction of rotation, see section 5:

TDP:      A1: +                  A2: -                  (VDE)  
 TDP:      1A1/2A1: +              1A2/2A2: -              (VDE)



$$\tau_{RC} \approx R \cdot C$$

$$\tau_A \approx \frac{L_A}{R_L}$$

$$U(n) = U_o(n) \frac{R_L}{R_A + R_L} \approx U_o(n) \text{ for } R > R_L \gg R_A$$

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.  
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



**Baumer**

**Baumer Hübner GmbH**

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

[info@baumerhuebner.com](mailto:info@baumerhuebner.com) · [www.baumer.com/motion](http://www.baumer.com/motion)

Version:

61025, 61026, 61027, 61251, 61500, 61501, 61502